

## 8 消防車両の被害

消防本部（署）及び消防団の配備車両19台のうち、10台が損傷したが、業務運用に支障はなかった。

配備・呼称・区分			配備年	型式等	被害状況	復旧年月日
本部・署	芦消01	指揮車	H05/02	日産2960cc		
	芦消02	ポンプ車	H01/12	CD-I型	右前部,右後部フェンダー破損	H7.3.14
	芦消07	救助工作車	S58/12	救工II型	ステムライト破損	H7.3.31
	芦消08	タンク車	H05/12	I-B型		
	芦消22	はしご車	S62/11	15M級	右後部ジャッキ前ボックス下部破損	H7.3.22
	芦消91	救急車	H05/01	高規格車		
	査察車(軽四)		S62/12	三菱540cc		
分署	芦消03	ポンプ車	H03/02	CD-I型		
	芦消04	タンク車	H06/12	I-A型	左側部ステップ破損	H7.3.25
	芦消23	はしご車	S54/11	30M級		
	芦消92	救急車	S63/12	2B型	左スライドドア破損	H7.3.17
	連絡車(軽四)		S63/04	三菱540cc	後部バンパー破損	H7.3.31
出張所	芦消06	タンク車	H06/11	I-A型		
	芦消93	救急車	II03/02	2B型	右フォグランプカバー破損	H7.3.25
	連絡車(軽四)		S61/10	三菱540cc		
小計			15台		7台	
消防団	岩園分団	ポンプ車	H03/02	CD-II型	後部ステップ破損	H7.3.30
	山手分団	ポンプ車	H01/02	CD-II型		
	精道分団	ポンプ車	S04/12	CD-II型	キャビン助手席側破損	H7.4.10
	打出分団	ポンプ車	H05/12	CD-II型	左後部ステップ破損	H7.4.7
小計			4台		3台	
合計			19台		10台	

## 9 消防水利の被害

1月22日、各署所ごとに自然水利の被害状況を把握するため、緊急調査を行った。

その結果、井戸については3か所に土砂埋設や減水が見られ、公設防火水槽についても、57施設のうち1施設が被害を受けた。

また、消火栓の断水による水利不足をカバーするため、市内プールの状況調査も実施し、減水プールについては、河川水を補水し水利として確保した。

消火栓については、応急復旧の都度、水道部と調整して実施した。

所在地	容量	被害数	主な被害状況	設置年月	復旧年月日
川西町	40トン	1基	基底部に亀裂、漏水	昭36年3月	平成8年2月25日