

令和4年度 通学路合同点検における対策実施状況 【潮見小学校区】

〈場所〉 潮見小学校東側の道路 （カーブから直線部分）

〈現場写真〉



〈問題点〉

- 送迎時の路上駐車多い
- 車からの乗り降りで混乱し、危険

〈要望事項〉

☆駐（停）車禁止の標識・電柱幕の設置

〈協議結果の概要〉

・「駐停車禁止」標識を設置すると、荷物の積み下ろしや障害のある方の送迎等も禁止となる。そのため「駐停車禁止」の標識は、交通量が非常に多く、かつ幅員の狭い駅前の道路等、限られた場所にしか設置されていない。学校前に設置するのは適切でない。

〈各課から〉

芦屋警察署

・駐停車禁止規制は実施しません。荷物の配達や障がい者の方々に影響が大きく、公共の利益を大きく害するためです。また、学校等の送迎と原因が判明しており、学校側の対策が必要です。

道路・公園課

・現状確認や要望数等を考慮した結果、立て看板を2箇所に設置済みです。

建設総務課

・学校やPTAから保護者へ注意喚起をする際に、必要であれば協力します。

学校教育課

・駐停車するのは主に児童の保護者であるため、学校やPTAと協力し、学校だよりやメール配信等を通じて保護者に対するマナー啓発を引き続き行います。

令和4年度 通学路合同点検における対策実施状況 【潮見小学校区】

〈場所〉 潮見中学校横の歩道 (チャンネルパークへの合流地点)

〈現場写真〉



〈問題点〉

- 植栽が伸びて見通しが悪い
- 手すりやフェンスが老朽化している
- 登校時に大勢の児童が通るため、自転車と接触したり転倒したりして危険

〈要望事項〉

☆定期的な剪定 ☆自転車通路の明示 ☆手すりやフェンスの点検

〈協議結果の概要〉

- ・周辺の見通しに大きな問題はなく、手すりやフェンスも目立った汚れや破損はない。
- ・スロープは、歩行者も自転車も通行できる歩道であり、自転車専用の通路ではない。
- ・階段を降りた所の植栽が伸びているため、剪定が必要。

〈各課から〉

芦屋警察署

(特記事項なし)

道路・公園課

- ・手すりやフェンスを確認した結果、目立った汚れや破損は確認されませんでした。
- ・スロープは、歩行者も自転車も通行できる歩道であり、自転車専用の通路ではないため、自転車通路の明示は出来ません。

建設総務課

- ・下校指導の際、自転車利用者へは安全運転に努めるように声を掛け、児童生徒へは学校で決められたルールを守って安全に通行するよう引き続き指導していきます。

学校教育課

- ・歩行者と自転車の接触事故を避けるため、①歩いて通る際はなるべく階段を通行すること、②自転車で通行する際は前方を注視してスピードを出しすぎないこと、の2点について、児童生徒・保護者に対して周知啓発します。

街路樹課

- ・階段を降りた所の植栽については剪定済みです。

令和4年度 通学路合同点検における対策実施状況 【潮見小学校区】

〈場所〉 海洋町～南浜町のT字路 （潮芦屋交流センター前）

〈現場写真〉



〈問題点〉

- フェンスで見通しが悪い
- 登校時、工事車両らしき大型車両の通行があり危険

〈要望事項〉

☆押しボタン信号の設置 ☆登下校時間帯の大型車両の通行禁止

〈協議結果の概要〉

- ・周辺の見通しに大きな問題はない。
- ・信号は、交通量の多い交差点において「交通整理」を行うために設置するもの。そのため交通量の少ない本箇所での新設は困難。
- ・センターラインや停止線が消えかかっている。

〈各課から〉

芦屋警察署

・歩行者も自動車等も少なく、信号の設置基準を満たしていません。信号は交通整理を目的として設置するものであり、事故抑止のためではありません。歩道が整備されており、車道幅も十分あり、大型自動車の通行量も稀であるため、現状では信号の必要性はありません。

道路・公園課

・区画線については認識可能な範囲であるため、塗り直しは実施しません。

建設総務課

・歩道の安全な通行方法など、引き続き交通安全教室や下校指導で児童生徒へ指導していきます。

学校教育課

・登下校時に信号のない横断歩道を渡る時には、工事車両の通行などに注意して安全に気を付けて通行するように、児童生徒・保護者に対して周知啓発を行います。

令和4年度 通学路合同点検における対策実施状況 【潮見小学校区】

〈場所〉 南浜町のT字路

〈現場写真〉



〈問題点〉

- 見通しが悪い
- 車の速度超過
- 子どもの飛び出しが危険

〈要望事項〉

☆登下校時間帯のパトロール強化

〈協議結果の概要〉

- ・周辺の見通しに大きな問題はない。
- ・センターラインや停止線が消えかかっている。
- ・警察官による登下校時間帯のパトロール強化は、人員に限りがあるため難しい。

〈各課から〉

芦屋警察署

- ・登下校時間帯のパトロールは市内全域で実施中であり、1カ所のみ重点は難しい状況です。
- ・停止線の摩耗については塗り直し工事を依頼済みです。

道路・公園課

- ・区画線については認識可能な範囲であるため、塗り直しは実施しません。

建設総務課

- ・横断歩道は一度止まって十分に安全確認をしてから渡るよう、引き続き交通安全教室や下校指導で児童生徒へ指導していきます。

学校教育課

- ・信号機のない交差点では、車に気を付けて、あわてずに左右をよく確かめて通行するよう、児童生徒・保護者に対して周知啓発を行います。



令和4年度 通学路合同点検における対策実施状況 【潮見小学校区】

〈場所〉 涼風町の直線道路

〈現場写真〉



〈問題点〉

- 信号がないため、車やバイクのスピードの出しすぎが危険

〈要望事項〉

☆登下校時間帯のパトロール強化

〈協議結果の概要〉

- ・街路樹が育ち、横断歩道の標識が隠れて見えなくなっているため伐採・剪定が必要。
- ・横断歩道の存在を示すひし形の路面標示の必要性について検討する。
- ・「通学路」「速度落とせ」の看板設置の必要性について検討する。
- ・警察官による登下校時間帯のパトロール強化は、人員に限りがあるため難しい。

〈各課から〉

芦屋警察署

- ・当該交差点の東側横断歩道手前に進行方向別通行区分の矢印標示があり、規制基準に該当しないため、ひし形路面標示は設置しません。
- ・登下校時のパトロールは市内全域で実施中であり、1カ所のみ重点強化は難しい状況です。

道路・公園課

- ・速度抑制の啓発看板を設置しました。

建設総務課

- ・横断歩道は一度止まって十分に安全確認をしてから渡るよう、引き続き交通安全教室や下校指導で児童生徒へ指導していきます。

学校教育課

- ・信号機のない交差点では、車に気を付けて、あわてずに左右をよく確かめて通行するよう、児童生徒や保護者に対して周知啓発を行います。

街路樹課

- ・横断歩道手前の街路樹を部分的に剪定済みです。