

台風21号による会下山遺跡の被害状況について

資料 1

平成29年11月14日
生涯学習課

	状 況	場 所
①	柵の倒壊	N地区, U地区
②	説明板の倒壊	C地区, N地区
③	樹木の枝折れ	C地区, N地区, L地区
④	復元高床倉庫の傾き	J地区

①



②



④



③

