

台風 21 号による会下山遺跡の被害復旧状況について

- (1) 実施期間 平成 29 年 12 月 13 日～15 日
- (2) 復旧場所 ① 柵の復旧：N 地区，U 地区
② 説明板の復旧：C 地区，N 地区
③ 枝折れ樹木の撤去：C 地区，N 地区，L 地区
④ 高床倉庫屋根千木の修復
- (3) 状況写真



C 地区説明板修復・樹木撤去状況



U 地区柵復旧状況



N 地区柵・説明板復旧状況



L 地区樹木撤去状況



高床倉庫屋根千木の修復状況