芦屋下水処理場 水質検査結果

令和3年11月10日 令和3年12月9日		活性汚泥法処理		
晴時々曇		晴		による基準
14.9℃		13.0℃		
流入水	処 理 水	流入水	処 理 水	
22.8℃	23.1℃	19.5℃	21.0℃	
7.7	7.1	7.7	7.2	5.8~8.6
38	3	38	3	40 以下
89	2	110	3	15 以下
20,000	0	59,000	0	3,000 以下
前日	雨後晴	前日		
前々日	晴後雨	前々日	雨時々晴	
	晴時 14. 流 入 水 22.8℃ 7.7 38 89 20,000	時時々曇 14.9℃ 流入水 処理水 22.8℃ 23.1℃ 7.7 7.1 38 3 89 2 20,000 0 前日 雨後晴	晴時々曇 13 流入水 処理水 流入水 22.8℃ 23.1℃ 19.5℃ 7.7 7.1 7.7 38 3 38 89 2 110 20,000 0 59,000 前日 雨後晴 前日	情時々曇 情 14.9℃ 13.0℃ 流入水 処理水 流入水 処理水 22.8℃ 23.1℃ 19.5℃ 21.0℃ 7.7 7.1 7.7 7.2 38 3 38 3 89 2 110 3 20,000 0 59,000 0 前日 扇後晴 前日 曇後晴