

滝ヶ谷第2堰堤補強箇所現地確認調査

時：平成24年11月15日（金）

第2堰堤への出発地 奥側に水道部取水口あり。



第2堰堤への斜面地



奥山 1 番 256 打出芦屋財産区共有山（西側）

堰堤上流側への導線 左側：崖地，

右側：堰堤北側石積(かなり崩落している。)



堰堤上流側，共有山側石積(この辺りを補強工事する場所)



打出芦屋共有山堰堤補強により譲渡箇所（一部）
共有山側斜面 谷筋より撮影 上流へはここを登る



共有山上流側 石積み崩落箇所



堰堤下流側 杭 (堰堤南側讓渡部分)



下流側 杭



立入禁止 滝ヶ谷第二砂防ダム

このダムの近くであそぶことは
きげんですから近よらないよう
にしましょう

国土交通省 六甲砂防工事事務所 TEL (851) 0535



西側 打出芦屋財産区

東側 芦有開発

堰堤南側沢より撮影

